



SERVICE INFO – LuK 0043



LuK DMF 415 0388 10

Ændret sensorring

Bilernes producenter:	Ford
Modeller:	Transit
Modelår:	2005–
Motor:	2,4 TDCi
LuK DMF:	415 0388 10



Billede 1: Tidligere udførelse af sensorring



Billede 2: Ny udførelse af sensorring

Som en del af den igangværende udvikling af vores produkter er sensorringen til motorhastighedsregistrering og lejeanordningen i dobbeltmassesvinghjulet 415 0388 10 blevet ændret.

Den nye generation sensorring adskiller sig fra sin forgænger ved at den har en reduceret materialetykkelse og en anden tandform. Derudover er dobbeltmassesvinghjulets levetid blevet øget ved at der bruges et kugleleje frem for et radialeje.

Til trods for deres forskellige udførelse kan begge versioner af dobbeltmassesvinghjulet anvendes universelt i de køretøjer, der angives i katalogerne.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!