



SERVICE INFO – LuK 0043



ΒΔΜ LuK 415 0388 10

Τροποποιημένος δακτύλιος αισθητήρα

Κατασκευαστής:	Ford
Μοντέλο:	Transit
Έτος μοντέλου:	2005–
Κινητήρας:	2,4 TDCi
ΒΔΜ Luk:	415 0388 10



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός δακτυλίου αισθητήρα



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός δακτυλίου αισθητήρα

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, ο δακτύλιος αισθητήρα για το σύστημα ανίχνευσης ταχύτητας κινητήρα και τη διάταξη ρουλεμάν στο βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ) 415 0388 10 έχει τροποποιηθεί.

Ο δακτύλιος αισθητήρα νέας γενιάς διαφέρει από τον προηγούμενο σε ό,τι αφορά το μειωμένο πάχος του υλικού και το διαφορετικό σχήμα οδόντωσης. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής του ΒΔΜ έχει αυξηθεί λόγω της χρήσης σφαιρικού ρουλεμάν αντί για ρουλεμάν ολίσθησης.

Παρά τους διαφορετικούς τους σχεδιασμούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως και οι δύο εκδόσεις του ΒΔΜ στα οχήματα που καθορίζονται στους καταλόγους.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT