



SERVICE INFO – LuK 0044



ΒΔΜ για οχήματα με διπλό συμπλέκτη

Κατά την αντικατάσταση, σημειώστε τον αριθμό γρاناζιών στον δακτύλιο μίζας

Κατασκευαστές: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Μετάδοση: OAM

ΒΔΜ Luk: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Εικόνα 1: Ο αριθμός των γρاناζιών στον δακτύλιο μίζας του καινούριου ανταλλακτικού ταιριάζουν με τον αριθμό γρاناζιών στο παλιό ανταλλακτικό

Για οχήματα με κιβώτια διπλού ξηρού συμπλέκτη, είναι εφικτή η τοποθέτηση διαφορετικών βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ) στα ίδια μοντέλα από τους αναφερόμενους κατασκευαστές. Ο αριθμός γρاناζιών στον δακτύλιο μίζας διαφέρει σε αυτά τα ΒΔΜ.

Επομένως, κατά την αντικατάσταση του ΒΔΜ πρέπει να σημειώνεται ο αριθμός των γρاناζιών του ΒΔΜ που έχει ήδη τοποθετηθεί. Το παλιό ανταλλακτικό πρέπει να έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό γρاناζιών με το καινούριο ανταλλακτικό.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των γρاناζιών ταιριάζει απόλυτα, η τιμή για το συγκεκριμένο ΒΔΜ αναφέρεται στον κατάλογο ανταλλακτικών.

Ένα ΒΔΜ με εσφαλμένο αριθμό γρاناζιών προκαλεί δυσλειτουργίες στο σύστημα εκκίνησης.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0044