



SERVICE INFO – LuK 0060



Κακή ευθυγράμμιση χτενιών

Κατασκευαστές: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Εικόνα 1: Κακή ευθυγράμμιση χτενιών σε αποσυαρμολογημένο συμπλέκτη

Τα ελάσματα του χτενιού του πλατό που περιέχονται στα LuK RepSet δεν είναι ευθυγραμμισμένα σε κατάσταση μεταφοράς (Εικόνα 1). Αυτό το χαρακτηριστικό στο σχεδιασμό τους είναι ασφαλές και δεν αντιπροσωπεύει ελάττωμα του προϊόντος.

Κατά την τοποθέτηση του συμπλέκτη, το ελατήριο του διαφράγματος αυτό-ευθυγραμμίζεται σε κατάσταση λειτουργίας. Σε αυτή τη κατάσταση λοιπόν, τα ελάσματα του χτενιού του πλατό αυτό-ευθυγραμμίζονται κατάλληλα και παρέχουν τη πλήρως αξιόπιστη λειτουργία του συμπλέκτη.

Σημείωση:

Όλα τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε LuK RepSet υποβάλλονται σε έλεγχο σε ποσοστό 100% στη γραμμή παραγωγής. Πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι κατάλληλα για απεριόριστη χρήση στα οχήματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

LuK 0060