

### ContiTech

#### Instalarea Corectă a Scripetelui de Tensiune pentru Kiturile CT 1038 K1, CT 1034 K1, CT 986 K1 și CT 731 K1

**Problemă:**

Scripetele de tensionare ce vine cu kitul se descompune după o perioadă scurtă de utilizare, rezultând în deteriorarea motorului.

**Cauză:**

Situația se datorează alinierii necorespunzătoare a transmisiei. Scripetele de tensionare este supus unor forțe unghiulare și cedează după o perioadă scurtă de folosire.

**Soluție:**

Pentru a asigura alinierea corectă, este vital ca suportul scripetelui de tensionare să fie curățat bine și să verificați ulterior ca întreaga suprafață a scripetelui este așezată corespunzător pe știftul de ghidare.

Rulment dezasamblat



Scripete intact



Știftul de ghidaj al plăcii opri-toare a scripetelui de tensionare

