

# Technical *Info*

## Правильное выполнение монтажа натяжных роликов в комплектах: СТ 1038 K1, СТ 1034 K1, СТ 989 K1 и СТ 731 K1

### Проблема:

Поставляемый в комплекте натяжной ролик спустя небольшой период работы распадается и приводит, как правило, к повреждению двигателя.

### Подшипник в разобранном состоянии



### Причина:

Причина заключается в отсутствии соосности в механизме ременной передачи. Нагрузкой на натяжной ролик приходится не по центру, так что спустя короткий срок службы он выходит из строя.

### Исправный ролик



### Решение:

Решающим для соосного расположения ремней является тщательное выполнение операции очистки крепления натяжного ролика и последующий контроль в отношении посадки ролика по всей поверхности цапфы.

### Цапфа удерживающей пластины натяжного ролика

