

Komplet za zamjenu razvodnog remena CT 946 K2 s kompletom CT 1044 K1

Problem:

Remen koji se isporučuje s CT 1044 K1 razlikuje se u izgledu i identifikacijskom broju od remena CT 946 koji je bio dotada montiran (sl. 1).

Uzrok:

CT 1044 je ojačan dodatnim stražnjim vlaknima i može se koristiti na starijim TDI motorima (sl. 2).

Rješenje:

Komplet CT 946 K2 više nije dostupan i zamijenjen je s CT 1044 K1. Broj motora po kojemu se razlikuje je ispušten.

sl. 1
CT 943



sl. 2 CT 1044 s pozadinom od vlakana za ojačanje

