

ContiTech

Promjena remenice za zatezanje CT 975 K1 do CT 975 K3 - Opel 1.6 / 1.8 16V

Problem:

Zatezna remenica koja dolazi u kompletu za isporučenu vrstu razlikuje se od one koja je montirana na vozilu.

Uzrok:

Sukladno uputama proizvođača, mora se montirati nova remenica s plastičnom košuljicom cilindra (55373) prilikom promjene remena, umjesto prijašnje metalne verzije (55333).

Rješenje:

Nova remenica opremljena je već montiranim vijkom i može se odmah koristiti.

Remenica za zamjenu

55333



Novi zatezač

55373

