

Technical *Info*

Alteração do rolete de desvio CT 975 K1 em CT 975 K3 - Opel 1,6 / 1,8 16 V

Imagem 1 Versão a ser substituída

Problema:

O rolete de desvio fornecido no *kit* difere do modelo montado no veículo.

55333



Causa:

Segundo o fabricante, aquando da mudança da correia deverá ser montada a nova versão com cinta de cobertura em plástico (55373) em lugar da antiga versão em metal (55333).

Imagem 2 Novo rolete de desvio

Solução:

A nova versão encontra-se equipada com um parafuso pré-montado e pode ser directamente substituída.

55373

