

ContiTech

Schimbarea rolei de ghidare CT 975 K1 cu CT 975 K3 - Opel 1.6 / 1.8 16 V

Problemă:

Rolă de ghidare inclusă în kitul livrat diferă de cea instalată în vehicul.

Cauză:

Conform producătorului, trebuie instalată noua rolă cu manta de plastic (55373) la schimbarea curelei, în locul versiunii cu manta metalică (55333).

Soluție:

Noua rolă vine echipată cu un știft premontat și poate fi utilizată direct.

Rolă ce va fi înlocuită

55333



Noua rolă de ghidare

55373

