

## Κίνδυνος εσφαλμένης διάκρισης της τροχαλίας εντατήρα και της τροχαλίας εκτροπής στα κιτ CT1038K1 και CT1038K2 κατά την τοποθέτηση

### Πρόβλημα:

Οι τροχαλίες εκτροπής και εντατήρα συγχέονται κατά την τοποθέτηση, με αποτέλεσμα την εσφαλμένη τάνυση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο θόρυβο, ακόμη και ζημιά στον κινητήρα.



V55822 63,7 x 39 mm

### Αιτία:

Οι δύο τροχαλίες είναι σχεδόν πανομοιότυπες με μια μικρή μόνο διαφορά στη διάμετρο. Ως αποτέλεσμα, είναι εύκολο να αναμειχθούν οι δύο τροχαλίες.



V55826 67 x 39 mm

### Λύση:

Η τροχαλία εκτροπής V55826 έχει διάμετρο 67 mm. Η τροχαλία εντατήρα V55822 έχει μικρότερη διάμετρο 63,7 mm.

