

## Риск перепутать обводной и натяжной ролики в комплектах СТ1038К1 и СТ1038К2 во время установки.

### Проблема:

Натяжной и обводной ролики перепутаны при установке, что приводит к неправильному натяжению. Это может привести к повышенному шуму и даже повреждению двигателя.



V55822 63,7 x 39 мм

### Причина:

Два ролика выглядят почти одинаково с небольшой разницей в диаметре. В результате эти два ролик легко перепутать.



V55826 67 x 39 мм

### Решение:

Обводной ролик V55826 имеет диаметр 67 мм. Натяжной ролик V55822 имеет меньший диаметр 63,7 мм.

