

Technical *Info*

Zmiana, napinacz w zestawie CT 1045 K1 do Renault 1.2 16 V

Wada:

Napinacz rolkowy z zestawu różni się materiałem płaszcza tocznego od zdemontowanego napinacza.

Przyczyna:

Producent zmienił materiał ze spiekane metalu na tworzywo sztuczne.

Rozwiązanie:

Nowy napinacz można stosować bez ograniczeń.

