

Technical *Info*

Alteração do rolo tensor no Kit CT 1045 K1 para Renault 1.2 16 V

Imagem de erro:

O rolo tensor no Kit diverge na cinta de cobertura do rolo desmontado.



Causa:

O fabricante mudou o material da cinta de cobertura do rolo tensor de metal sinterizado para plástico.

Medida:

O novo rolo pode ser utilizado sem limite.

