

Informaciones *Técnicas*

Cambio del rodillo tensor del kit CT 1045 K1 para Renault 1.2 16 V

Imagen del fallo:

El rodillo tensor del kit se diferencia en el material de la cubierta de la correa desmontada.



Causa:

El fabricante cambió la cubierta del rodillo tensor de metal sinterizado a plástico.

Medida:

El nuevo rodillo puede usarse sin limitaciones.

