

Upute za montažu steznog valjka iz jedinice CT1028K3/WP1-5 za različite motore vozila VW, Audi, Ford, Skoda, Seat 1,9 TDI PD

Problem:

Alat za blokadu (T10115) isporučuje se neučvršćen u ambalaži i nije utaknut u stezni valjak.

Uzrok:

Klin za fiksiranje umeće se za potpuno vraćanje postojećeg montiranog steznog valjka kako bi se mogao skinuti remen bez zatezanja. Ovdje se radi isključivo o mehaničkom pomagalu za blokadu prednje ploče ekscentra kako bi se stezni valjak mogao „labavo“ namjestiti u maksimalnom položaju.

Rješenje:

Klin za fiksiranje može se u svakom trenutku ponovno umetnuti u valjak jer se time neće aktivirati nijedna funkcija (predzatezanje, itd.) unutar valjka.

Slika 1.

Alat za blokadu T10115



Sl. 2

Stezni valjak V55739



Sl. 3

Utor

