



Moniurahihnat, joihin on tehty muutoksia

Ongelma:

Toimituksen sisältämien moniurahihnojen ulkonäkö ja tuntuma eroavat perinteisistä moniurahihnoista. Kosketuspinnan rakenne on erilainen.



Profiiliosien huomattavasti suurennettu näkymä



Profiiliosien tyypit, joihin on tehty muutoksia – vaikea havaita paljain silmin.

Syy:

Muutokset perustuvat ensiasennus tuotteeseen tai ne on tehty tuotantoon liittyvistä syistä. Tavoitteena on vähentää melutasoa ja/tai pidentää käyttöikä.

Ratkaisu:

Hihnoja, joihin on tehty muutoksia, voidaan käyttää luettelossa mainituissa autoteollisuuden käyttökohteissa. Ulkonäköeroista huolimatta uusi ulkoasu ei vaikuta suorituskykyyn.



Esimerkki moniurahihnasta, johon on tehty muutoksia