


## Modifiye edilmiş V kayışı

### Sorun:

Teslim edilmiş V kayışlarında önceden kullanılan V kayışlarına göre optik ve haptik farklılıklar bulunuyor. Bu durum kendini çalışma yüzeyindeki farklı bir yapıda belli ediyor.



Farklı profillerin çok fazla büyütülmüş görünümü



Çıplak gözle çok zor anlaşılır:  
Modifiye edilmiş profil türleri

### Nedeni:

Burada ilk donanımdan alınmış veya üretime bağlı olarak değiştirilmiş modifikasyonlar söz konusudur. Buradaki hedef optimum bir ses gelişimi ve/veya kullanım ömrünü iyileştirmeye devam etmektir.

### Çözüm:

Modifiye edilmiş kayışlar katalogda belirlenmiş araç uygulamaları için kısıtlama olmadan kullanılabilir.

Optik farklılıklara rağmen yeni modelin performans bakımından dezavantajları yoktur.



Modifiye edilmiş bir V kayışı için örnek