



VKBA 3937

Τεχνικό Φυλλάδιο - Νοέμβριος 2011

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Μπροστά ρουλεμάν τροχού – έλεγχος σχεδίου ABS



Τεχνική ενημέρωση: VKBA 3937



ABS που συναρμολογούνται σε παρόμοια ρουλεμάν τροχού σε ορισμένα μοντέλα Chevrolet μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τοποθέτηση λάθος ρουλεμάν τροχού και να έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση κωδικών βλάβης του ABS σε μοντέλα Epica γύρω στο 2007. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγές του εξοπλισμού/ παραγωγής σε αυτή την περίοδο.

Βεβαιωθείτε πριν την τοποθέτηση του νέου ρουλεμάν. Το ρουλεμάν και το σχέδιο του ABS πρέπει να ελεγχθούν – συγκρίνετέ τα με το παλιό εξάρτημα στο αυτοκίνητο για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά. Αυτό μπορεί εύκολα να ελεγχθεί, με έναν οπτικό έλεγχο της πίσω πλευράς της μονάδας.



Σημείωση: διαφορετικός δακτύλιος ABS στην πίσω πλευρά του mouagié



Τύπος σχεδίου 1
VKBA 3937
τοποθέτηση OK



Τύπος σχεδίου 2
OXI VKBA 3937

© Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2011

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

