



VKBA 3937

Bollettino tecnico – Novembre 2011

VKBA 3937



Chevrolet Epica – Cuscinetto ruota anteriore – controllo disegno ABS



Informazioni tecniche: VKBA 3937



Gli ABS montati su cuscinetti ruota simili per alcuni modelli Chevrolet possono funzionare in modo diverso. Vi è il rischio di montare un cuscinetto errato con conseguente attivazione di codici di guasto ABS. Tale rischio si verifica, per esempio, su alcuni modelli della Chevrolet Epica del 2007. Ciò può essere il risultato di cambiamenti avvenuti nella produzione / dotazione delle vetture verificatisi in questo periodo.

Controllare prima di montare il cuscinetto nuovo. È necessario verificare cuscinetto e tipo di ABS confrontandoli con i componenti precedentemente montati sulla vettura per verificare che la versione sia quella corretta. Il controllo può essere eseguito confrontando visivamente la parte posteriore del componente.



Nota: anello differente con sensore ABS montato nella parte posteriore del mozzo



Ricambio di tipo 1
VKBA 3937, OK



Tipo 2
NON VKBA 3937

© SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2011

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto con specifica autorizzazione della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

