


VKM 23244

Bulletin technique - Février 2006



PSA 1.9 D (moteurs DW8) et PSA 2.0 HDi 8V (moteurs DW10)




Le VKM 23244 a été remplacé par le VKM 23246.




Le nouveau galet de distribution étant identique à celui du VKM 23246, le VKM 23244 a été remplacé par le VKM 23246.

PSA a récemment modifié le contenu des kits d'origine pour ses moteurs DW8 et DW10. La conception du galet de distribution a évolué.

Le nouveau galet de distribution comporte une poulie en plastique, alors que l'ancien modèle comportait une poulie en métal.



Contenu de l'ancien kit d'origine pour VKMA 03244/03247



Contenu du nouveau kit d'origine pour VKMA 03244/03247



Contenu du nouveau kit SKF pour VKMA 03244/03247

© SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2006

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

