



**Passend für:**  
Verschiedene Mercedes-Benz-Modelle



DE

## Gummimetalllager für Radlagergehäuse

### Problem

Im Bereich der Hinterachse können während der Fahrt Klopf- oder Knarrgeräusche auftreten.

### Ursache

Die ursprüngliche Konstruktion dieses Lagers ist sehr verschleißanfällig. Dies ist auf eine unzureichende innere Schmierung zurückzuführen. Der Verschleiß wird zusätzlich bei Fahrten unter schlechten Straßen- und Witterungsbedingungen erhöht.

### Lösung

febi 21174 wurde verbessert. Das geänderte Lager hat statt eines einzigen mehrere Kanäle im Inneren. Das sorgt für eine dauerhafte Schmierung, wodurch sich die Lebensdauer des Lagers verlängert.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)