

**febi 36626****38444, 38450, 38851**

Applicabile a:

Ford Transit, Tourneo

motore 2.2-litri TDCI

Duratorq trazione anteriore



IT

Puleggia albero motore

Problema

I problemi comuni includono: rumore e vibrazioni anomali dall'area della cinghia distribuzione; spia dell'alternatore accesa; cinghia del servosterzo danneggiata o staccata dalla puleggia.

Causa

Nel tempo, acqua e detriti penetrano nella puleggia dell'albero motore, causando un'usura prematura e il guasto della puleggia dell'albero motore e del sistema della cinghia di trasmissione ausiliaria.

Soluzione

Sostituire la puleggia dell'albero motore con febi 36626 che include tutti i bulloni necessari. Sostituire anche tutte le cinghie di trasmissione ausiliarie danneggiate o usurate.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup[®]