

**febi 36626****38444, 38450, 38851****Geschikt voor:**

FWD Ford Transit, Tourneo

Motor 2.2-liter TDCI Duratorq



NL

Riemschijf voor krukas

Probleem

Tot de typische problemen behoren : abnormale geluiden en trillingen in de tandriemomgeving; het waarschuwingslampje van de alternator licht op, de stuurbevestigingsriem is beschadigd of is losgekomen van de riemschijf.

Oorzaak

Na een tijd kunnen water en puin van op de weg binnendringen in de torsiedemper van de riemschijf. Dit veroorzaakt vroegtijdige slijtage en uitvallen van de riemschijf en het Multi V-riemsysteem.

Oplossing

Vervang de riemschijf door febi Prokit 36626 die alle noodzakelijke bouten bevat. Alle beschadigde of versleten multi V-riemen moeten ook worden vervangen.

Meer technische informatie kan u vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com