

**febi 36626****38444, 38450, 38851****Aplicações:**

FWD Ford Transit, Tourneo

Motor 2.2 TDCI Duratorq



PT

Polie amortecedora para cambota

Problema

Os problemas mais comuns incluem: ruído anormal e vibração na área da correia de distribuição. Luz de aviso do alternador acesa; correia de direção assistida danificada ou deslocamento da mesma.

Causa

Ao longo do tempo, a água e os detritos da estrada podem entrar na polie da cambota, resultando no desgaste prematuro e na falha da polie e do sistema de correia auxiliar.

Solução

Substituir a polie amortecedora pelo Prokit 36626 da febi, que inclui todos os parafusos necessários. As correias auxiliares danificadas ou com desgaste devem também ser substituídas.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com