



febi 38362, 46140

Applicabile a:

BMW E84, E89, F10, F25, F30
equipaggiate con motore N20 & N26



IT

Kit catena distribuzione, Kit catena per pompa olio

Problema

Rumore acuto proveniente dalla zona inferiore del motore vicino alla pompa olio motore, che aumenta di frequenza con l'incremento dei giri motore.

Causa

Pignoni del kit catena pompa olio usurati.

Soluzione

Rimuovere e ispezionare la catena distribuzione e le ruote dentate, le guide, i tenditori e la catena di trasmissione della pompa olio in cerca di usura. Sostituire il kit catena per pompa olio usurato (46140) e il kit della catena distribuzione (38362) seguendo le procedure del produttore del veicolo e sostituire l'olio motore e il filtro olio.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com