


Nuovi per Land Rover: 6 bracci oscillanti MEYLE-HD

Adatte per Land Rover Discovery III dall'anno 2004 e per Range Rover Sport dall'anno 2005

Per rimediare ai punti deboli della versione originale, gli ingegneri di MEYLE hanno sviluppato 6 nuovi bracci MEYLE-HD: La boccia idraulica originale viene sostituita da una boccia interamente in gomma con qualità MEYLE-HD. Dal momento che la boccia interamente in gomma funziona senza liquidi aggiunti, non può avere trafiletti o rotture come accade nella versione originale. In tal modo i bracci MEYLE-HD hanno una maggiore durata e godono di 4 anni di garanzia.

Caratteristiche dei nuovi bracci con boccia MEYLE-HD:

- Sostituzione della boccia idraulica con una boccia interamente in gomma su tutti i 6 bracci MEYLE-HD
- Boccia rinforzata MEYLE-HD sostituibile separatamente (N. MEYLE: 53-14 610 0000/HD, Codice breve MCB0405HD)
- Nessuna rottura anticipata possibile a causa di perdite
- Ricorso ad elastomeri di alta qualità: reagiscono elasticamente ai movimenti di trazione/pressione e poi tornano alla loro forma originale.



4 anni di garanzia per i prodotti MEYLE-HD!

Applicazioni disponibili per i veicoli:

53-16 050 0000/HD (Codice breve MCA1016HD) e 53-16 050 0001/HD (Codice breve MCA1017HD)
adatta alla Range Rover Sport dall'anno 2005

53-16 050 0009/HD (Codice breve MCA1018HD) e 53-16 050 0010/HD (Codice breve MCA1019HD)
adatta alla Land Rover Discovery III

53-16 050 0011/HD (Codice breve MCA1020HD) e 53-16 050 0012/HD (Codice breve MCA1021HD)
adatta alla Land Rover Discovery III

Informazione

Alla sostituzione della forcella si deve poi sempre eseguire una misurazione dell'assale.

Installare il cuscinetto interamente in gomma sempre senza carico e sostituirlo per un intero assale.

Osservare le indicazioni del produttore.