

Aplicações:  
Vários modelos Mercedes-Benz



PT

## Casquilho de metal borracha para manga de eixo

### Problema

Batidas ou rangidos provenientes da área do eixo traseiro durante a condução.

### Causa

O design original deste casquilho é susceptível ao desgaste, resultante de uma lubrificação interna insuficiente. O desgaste é acelerado quando o veículo é conduzido sob condições de estrada e atmosféricas adversas.

### Solução

A SWAG 10 92 1174 foi melhorada. O casquilho modificado tem vários canais, em vez de apenas um. Isto assegura o fornecimento permanente de lubrificante que, por sua vez, prolonga o tempo de vida útil do casquilho.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)