



# Solution



Σετ επισκευής 32750001/30921502

Αποφύγετε τα παράπονα από τους πελάτες σας σφίγγοντας τις βίδες στερέωσης του αντικατεστημένου μπροστινού ψαλιδιού οπωσδήποτε στη φάση συσπείρωσης! Το σφίξιμο των βιδών στη φάση επαναφοράς αποτελεί σοβαρό σφάλμα συναρμολόγησης που προκαλεί υπερβολική καταπόνηση των ελαστικών εδράνων. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν ρωγμές που οδηγούν σε πρόωρη βλάβη του ελαστικού εδράνου. Η αξονική γεωμετρία αλλάζει και δημιουργεί προβλήματα (αυξημένη φθορά ελαστικών!).

Για το λόγο αυτό, ορισμένα μπροστινά ψαλίδια της SWAG διαθέτουν ένα ελαστικό έδρανο, η θέση εγκατάστασης του οποίου προδιαγράφεται με μία σήμανση.

Π.χ. στο μπροστινό ψαλίδι SWAG για τον εμπρόσθιο άξονα του Audi A 4

Αρ. SWAG 32 73 0017  
ίδιο με OE 4DO 407 151 P

φορέα συγκροτημάτων πρέπει να συμπίπτουν. Με τον τρόπο αυτόν ο πελάτης σας είναι εξασφαλισμένος!

Το πλεονέκτημα στην ποιότητα: Στη μονάδα παραγωγής της SWAG στο Wuppertal πιέζονται επιπλέον ελαστικά έδρανα πρωτότυπου εξοπλισμού μέσα στις εγκάρσιες δοκούς!

Για ανταλλακτικά από την SWAG απευθυνθείτε στον πλησιέστερο συνεργάτη της SWAG!

Όλα τα ανταλλακτικά θα τα βρείτε και στη διεύθυνση [www.swag.de](http://www.swag.de).

