

Cilindro de Rueda de Aluminio

Gama mejorada de cilindros de rueda de aluminio

Se ha observado que en algunos casos durante el montaje de las zapatas de freno los guardapolvos de los pistones pueden salirse de su posición. En este caso el agua puede penetrar y causar daños en el cilindro de rueda.

Para mejorar la seguridad y calidad en las reparaciones, y prevenir que los guardapolvos se salgan de su posición durante el montaje, se ha aumentado el espesor de la goma del guardapolvo (ver imagen). Esto asegura una mejor fijación.

„Nota: Debemos asegurarnos de que las zapatas de freno y los cilindros de rueda están correctamente posicionados. Prestar especial atención a la colocación de los guardapolvos de los cilindros de rueda.“

Las referencias afectadas de esta mejora son:

BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A y BWD119A

