

Cilindros de Roda em Alumínio

Melhoria de produto na gama de cilindros de roda em alumínio.

Devido ao nosso constante acompanhamento do produto verificámos que em alguns casos durante a montagem das maxilas, alguns resguardos de pó eram empurrados da sua posição. Podendo assim haver ingresso de água ou causar fuga de fluido de travões.

Para melhorar a qualidade da reparação e prevenir que os resguardos de pó sejam empurrados da posição durante a reparação, foi reforçada a espessura da borracha do resguardo (veja quadro). Isto assegura um aperto mais forte.

„ Nota: Quando da substituição de cilindro de roda ou maxilas assegurar que todos os componentes estão correctamente posicionados. Preste atenção particular à posição do resguardo de pó“.

Referências melhoradas:

BWF145A, BWD113A, BWA108A, BWC107A, BWB111A and BWD119A

