

Cilindro de Roda BWD119

Melhoria de Produto BWD119

Devido à monitorização regular do produto foi identificado que pode ser possível deslocar os guarda pós dos cilindros de roda quando da substituição das maxilas. O desvio do guarda pó pode conduzir ao ingresso de água no cilindro de roda que resulta em corrosão e desgaste prematuro / fuga de fluido de travões.

Para reduzir a possibilidade de ocorrência deste problema e melhorar a qualidade da reparação, os pistões de cilindro de roda têm agora uma caixa com uma secção quadrada para melhorar a fixação do guarda pó (veja ilustração).

„ Nota: Quando da substituição de cilindro de roda ou maxilas assegurar que todos os componentes estão correctamente posicionados. Preste atenção particular à posição do resguardo de pó“.

