



SERVICE INFO –FAG 0007



Сальник переднього колісного підшипника

Рекомендації щодо встановлення

Виробники: Audi, Seat, Škoda, VW

Моделі:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5j)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Артикульні номери: 713 6104 70 (FAG-Kit)

Номер
оригінального
обладнання: 14" 6Q0407623B / E
(сальник)

Артикульні номери: 713 6105 70 (FAG-Kit)
713 6105 80 (FAG-kit)

Номер
оригінального
обладнання: 13" 6Q0407623C
(сальник)



Зображення 1: Сальники можуть відрізнятися за формою і за кольором!

Накопичення бруду на внутрішньому боці колісного підшипника може призвести до виходу з ладу підшипника та негативно вплинути на роботу датчика частоти обертання колеса. Внаслідок цього можуть бути пошкоджені сальник колісного підшипника, а також датчик частоти обертання колеса, як описано вище.

У разі заміни колісного підшипника необхідно використати додаткове ущільнювальне кільце, яке встановлюється на конічну частину приводного вала (див. зображення 1).

Примітка:

З середини вересня 2009 року необхідні ущільнювальні кільця входять до комплекту відповідних наборів FAG! Таким чином, не можливо сплутати або неправильно ідентифікувати ущільнювальні кільця.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!