



## SERVICE INFO – FAG 0021



# Pyöränlaakerien korjaussarja hyötyajoneuvoja varten

## Erikoistyökalun 400 6199 10 käyttö

Autonvalmistajat: Mercedes-Benz, Volkswagen

Mallit:

Mercedes-Benz: Sprinter (906), Vito (W639), Viano (W639)  
Volkswagen: Crafter (2E)

Akseli: Etuakseli vetävällä taka-akselilla varustetuissa autoissa

Til.nro pyöränlaakeri: 713 6680 10  
713 6680 20  
713 6680 50

Til.nro työkalu: 400 6199 10



Kuva 1: Pyöränlaakeriryksikön voi nyt vaihtaa erikseen

Edellä esitetyissä autoissa on ensimmäistä kertaa mahdollista vaihtaa etuakselin pyöränlaakerit ilman koko olka-akselin vaihtoa.

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa siten edullisemmat korjausmahdollisuudet valmistajien korjausmenetelmiin verrattuna. Muut yleensä tarvittavat ohjauskulmien mittaukset voidaan jättää pois, jolloin tarvittava aika korjaamossa vähenee.

Korjaukseen tarvitaan erikoistyökalua, jonka avulla voidaan varmistaa, että pyöränlaakeri puristuu ulomman kehän yli, ja että lukitusrenkas menee olka-akselin uraan.

Yksityiskohtaiset irrotusta ja asennusta koskevat tiedot on esitetty esitteessä „Pyöränlaakerien korjaussarja hyötyajoneuvoja varten“ ja myös työkalulaukussa (400 6199 10) olevalla DVD:llä.

### Tärkeää!

Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa koko pyörän irtoamisen!



Kuva 2: 400 6199 10 – Korjaukseen on käytettävä erikoistyökalua



Kuva 3: Lukitusrenkaan täytyy olla olka-akselin tasolla

Pyöränlaakerin ympäristössä tehtävät toimenpiteet (jarrujärjestelmä, yhdytangot, pyörät) suoritetaan auton valmistajan ohjeiden mukaan!

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!