



## SERVICE INFO – FAG 0044



# Instrucțiuni de montaj – Renault Laguna II

## Montarea corectă a bucșei suport pentru butucul spate

Producător: Renault

Modele: Laguna II  
Laguna II Grandtour

Numerere de identificare: 830 003 630  
(829 049 310, 829 049 410)

Nr. OE: 7701209534  
(8200427868, 8200427869)

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare




Fig. 1: Orientarea corectă a bucșelor suport în grinda punții spate

Setul de reparație 830 003 630 conține două bucșe suport diferite pentru butucul spate (829 049 410 și 829 049 310), care trebuie montate neapărat conform specificațiilor OE. Așa că ghidați-vă după Figura 1, care prezintă poziția de montare și orientarea corectă a componentelor. Când se repară, bucșele suport pentru butuc trebuie înlocuite întotdeauna în pereche.

Nr.	Nr. OE	FAG	Denumirea
1	8200427869	829 049 410	Bucșă suport butuc spate (gaură rotundă)
2	8200427868	829 049 310	Bucșă suport butuc spate (gaură alungită)
1+2	7701209534	830 003 630	Bucșe suport butuc spate (pereche)

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.repxpert.ro](http://www.repxpert.ro)

SCHAEFFLER  
REPXPERT

FAG 0044