



SERVICE INFO – INA 0004



Поломка шкива генератора

Переоборудование на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0116 10

Производители: Nissan, Renault

Модели:

Nissan: Micra III
 Renault: Clio II, Megane II,
 Megane Grandtour II, Megane III,
 Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Двигатели: 1.4, 1.5 dCI, 1.6

OE номера:

Nissan: A660 - C300BX
 A660 - C300EX
 Renault: 77 01 476 465
 82 00 113 636

Арт. номер: 535 0116 10



Рисунок 2: 535 0116 10 – шкив генератора с обгонной муфтой INA

Из-за высоких нагрузок и особенностей конструкции «оригинальных» шкивов генератора, (см. рис. 1), возникают частые поломки в приводе навесных агрегатов.

Поэтому, желательно проверить шкив ремня генератора, установленный на заводе, на наличие повреждений при каждом техосмотре и при необходимости заменить.



Рисунок 1: Обратная сторона шкива генератора с обгонной муфтой

На поврежденном шкиве резина становится пористой, трескается или полностью отслаивается от металла. Как результат, функция гашения колебаний больше не выполняется.

В качестве решения проблемы, компания Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает переоборудование на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0116 10 (см. рис. 2). Шкив генератора с обгонной муфтой отвечает всем техническим требованиям системы натяжения ремня и может быть использован без дополнительных условий.

Неисправность шкива генератора могут вызывать дорогостоящие повреждения двигателя.

Для правильной установки, обратитесь к приложенной инструкции по установке!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0004