



SERVICE INFO – INA 0026



Αντικατάσταση κωδικού 535 0117 10 από την ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας 535 0105 10

Κατασκευαστές: Dacia, Renault

Κωδ. LuK-AS παλιός: 535 0117 10

Κωδ. LuK-AS νέος: 535 0105 10


Κωδικός OE:

Renault 77 00 110 616

Alternátor č.: 82 00 323 137



Εικόνα 3: Αντικατάσταση προϊόντος



Εικόνα 4: Συνοπτική εικόνα ειδικών εργαλείων



Εικόνα 1: 535 0117 10

Ο αποσβεστήρας κραδασμών με τον κωδ. INA 535 0117 10 (εικόνα 1) δεν είναι πλέον διαθέσιμος και αντικαταστάθηκε από τον κωδικό προϊόντος 535 0105 10 (εικόνα 2).



Εικόνα 2: 535 0105 10

Περιεχόμενο συσκευασίας:

1 x ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας
1 x στεγανοποιητικό καπάκι

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

- a. 400 0235 10 (Torx, κοντό)
- b. 400 0201 10 (Torx, απλό)
- c. 400 0200 10 (πολύσφηνο, απλό)
- d. 400 0234 10 (πολύσφηνο, κοντό)

Οδηγίες τοποθέτησης:

1. Αφαιρέστε τον ιμάντα poly-V
2. Ελέγξτε για ζημιές όλα τα στοιχεία του συστήματος μετάδοσης κίνησης με ιμάντα - αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά
3. Αφαιρέστε τη γνήσια τροχαλία της γεννήτριας (βλέπε εικόνα 3)
4. Τοποθετήστε την ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας 535 0105 10 με το κατάλληλο ειδικό εργαλείο (βλέπε εικόνα 4)
5. Τοποθετήστε το στεγανοποιητικό καπάκι στην ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας – προσέξτε τη σωστή εφαρμογή!
6. Τοποθετήστε τον ιμάντα poly-V

Σημαντικό:

Βλάβη του αποσβεστήρα κραδασμών μπορεί να προκαλέσει ακινητοποίηση του οχήματος στο δρόμο!

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0026