

Zamjena amortizera vibracija 535 0117 10 remenicom za prazni hod alternatora 535 0105 10

Proizvođači :

Dacia, Renault

LuK-AS br. stare: 535 0117 10

LuK-AS br. novo: 535 0105 10

OE-br.:

• Renault 77 00 110 616

Alternator br.: 82 00 323 137




Slika 1: 535 0117 10

Amortizer vibracija u LuK-AS-br. 535 0117 10 (slika 1) se više ne isporučuje i zamijenjen je proizvodom s br. za narudžbu 535 0105 10 (slika 2).



Slika 2: 535 0105 10



Slika 3: Zamjena proizvoda

Opseg isporuke (pakiranja):

1x remenica za prazni hod alternatora


1x zaptivna kapa

Upute za montažu:

1. Demontirajte pljosnati remen s utorima.
2. Provjerite eventualna oštećenja na svim komponentama i dijelovima remenskog pogona – oštećene komponente odmah zamijenite novim dijelovima.
3. Demontirajte i skinite originalnu remenicu sa alternatora (vidi sliku 3).
4. Montirajte remenicu alternatora 535 0105 10 pomoću specijalnog alata (vidi sliku 4).
5. Montirajte zaptivnu kapu na remenicu alternatora – pazite na ispravno namještanje!
6. Montirajte pljosnati remen s utorima



Postupajte prema uputama i podacima proizvođača vozila!



Slika 4: Pregled specijalnih alata

- a. 400 0235 10 (torx, kratak)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (višekutni, standard)
- d. 400 0234 10 (višekutni, kratak)

Važno upozorenje:

Oštećenje amortizera vibracija može uzrokovati ozbiljno oštećenje vozila.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 11.2008

INA 0026

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket