



SERVICE INFO – INA 0042



Изменения в конструкции

рычага натяжителя 534 0100 20

Производители: Citroën, Fiat, Peugeot

Модели:

Citroën: Berlingo, Evasion, Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX
 Fiat: Scudo, Ulysse
 Peugeot: 206, 306, 406, 605, 806, Expert, Partner

Двигатели:

1.8i, 1.8 D
 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 SD
 1.9 SLD, 1.9 SRDT
 2.0 HDI
 2.1 D, 2.1 TD

OE номера:

Citroën: 5751.30
 Fiat: 9623001280
 Peugeot: 5751.30

Арт. номер: 534 0100 20



Рисунок 1: 534 0100 20 – текущая конструкция



Рисунок 2: 534 0100 20 – предыдущая конструкция

В ходе проведения непрерывных работ по улучшению продукции были внесены изменения в рычаг натяжителя 534 0100 20.

Дополнительные детали, которые ранее были не закреплены (шайбы), теперь зафиксированы на рычаге натяжителя. Также были внесены изменения в крепежные болты.

В течение переходного периода на складе могут присутствовать в наличии оба типа. Оба варианта удовлетворяют основным техническим требованиям и могут быть использованы без ограничений.

Примечание:

Только входящие в комплект новые винты могут применяться с новой конструкцией. Другие винты или винты в раннем исполнении применять не допустимо. При затягивании винтов используйте момент, предписанный автопроизводителем

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT