



SERVICE INFO – INA 0068



Kiristinpyörän 531 0252 30 ja 531 0525 30

Sekaantumisvaara

Autonvalmistajat: Seat, Škoda, VW

Mallit:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felicia I, Felicia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Moottorit: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Tuotenumero: 531 0252 30
531 0525 30

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva 1: Vasemmalla - kiristinpyörä 531 0252 30, oikealla - kiristinpyörä 531 0525 30

Kiristinpyörien 531 0252 30 ja 531 0525 30 tapauksessa on vaarana niiden sekoittuminen toisiinsa.

Lähes saman osanumeron lisäksi ovat osat myös ulkonäöllisesti miltei samanlaisia. Vain kiristinpyörien osoittimet ja niiden sijoitus on erilainen (kuva 1).


Pyörät voi erottaa toisistaan myös niiden taakse lyötyjen numeroiden perusteella (kuva 2):

Tuotenumero	Lyöty numero
532 0252 30	979272
532 0525 30	979548

Ennen asennusta on ehdottomasti varmistettava, että osan numero on oikea. Lähes samojen numeroiden käyttö lisää sekaantumisvaaraa.

Mutta vaikka osien ulkonäkö on lähes samanlainen, ovat ne teknisesti hyvin erilaisia. Kiristinpyörän 531 0252 30 kiristysvoima ja käyttölaajuus ovat suuremmat kuin kiristinpyörän 531 0525 30.

Väärän kiristinpyörän käyttö voi aiheuttaa hammashihnan tärinää ja jopa sen hyppimistä hampaiden yli. Tuloksena voi olla moottorin vaurioituminen.



Kuva 2: Vasemmalla - kiristinpyörä 531 0252 30, oikealla - kiristinpyörä 531 0525 30

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0068