



## SERVICE INFO – INA 0073



# Observație privind montarea brațului întinzător 534 0110 20 cu știft de blocare

**Producători:** Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

**Modele:**

**Citroën:** Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

**Fiat:** Ducato, Scudo, Ulysse

**Lancia:** Phedra, Zeta

**Peugeot:** 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

**Motorizare:**

**Citroën:** 2.0 HDI, 2.2 HDI

**Fiat:** 2.0 JTD, 2.2 JTD

**Lancia:** 2.0 JTD, 2.2 JTD

**Peugeot:** 2.0 HDI, 2.2 HDI

**Nr. OE:**

**Citroën:** 5751.55

**Fiat:** 9636355180 (înlocuiește)  
9634465780 (înlocuiește)  
9653522380 (nou)

**Lancia:** 9636355180 (înlocuiește)  
9634465780 (înlocuiește)  
9653522380 (nou)

**Peugeot:** 5751.55

**Nr. identificare piesă:** 534 0110 20

Când montați brațul întinzător 534 0110 20 asigurați-vă că știftul de blocare rămâne în locul său până la finalizarea montării brațului și curelei trapezoidale.

Setările de fabrică ale brațului întinzător se pierd în cazul în care știftul este scos prea devreme. Brațul întinzător este activat și face montarea dificilă, chiar imposibilă în anumite cazuri.

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

**SC Schaeffler Romania SRL**  
HOTLINE +40 268 505 200  
aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.repxpert.ro](http://www.repxpert.ro)



Figura 1: 534 0110 20 – Braț de întindere INA prevăzut cu știft de blocare

**Atenție:**  
Nerespectarea procedurii poate cauza defecțiuni majore!

**Notă:**  
În principiu, secvența în cauză este aplicabilă tuturor roților întinzătoare și brațelor întinzătoare cu știft de blocare.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0073

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT