

SERVICE INFO



Instrukcja montażu rolki napinającej 531 0317 10 z płytką wskaźnikową

Producent: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A2

Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Silniki: 1.4, 1.6

Nr. OE: 036 109 243 AB (replaced)
036 109 243 AD (replaced)
036 109 243 E (replaced)
036 109 243 L (replaced)
036 109 243 R (replaced)
036 109 243 AF (new)

Nr. Ref.: 531 0317 10



Foto 1: 531 0317 10 — Rolka napinająca z płytką wskaźnikową

Podczas montażu rolki napinającej 531 0317 10, należy zawsze upewnić się, że płytka jest ustawiona poprawnie. Należy ją dokładnie dopasować w ustaleniu na bloku silnika.

Jeśli płytka wskaźnikowa nie jest ustawiona poprawnie, może to spowodować błędne funkcjonowanie rolki napinającej.

Uwaga:

Należy upewnić się, czy płytka bazowa jest ustawiona poprawnie w przypadku wszystkich rolek napinających, które posiadają płytkę wskaźnikową.



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Stan 05.2011

INA 0076

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

Informacje dodatkowe:

Telefon: +48 22 878 31 65

Fax: +48 22 878 31 64

E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

