

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Cambio de material en la polea tensora 531 0404 10

Fabricante: Dacia, Nissan, Renault

Modelos:

Dacia: Sandero
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

Motores:

Dacia: 1.2 16V
Nissan: 1.2 16V
Renault: 1.2 16V

Referencias originales:

Nissan: 13077-00QAG (sustituido)
13077-00QAL (actual)
Renault: 77 11 115 394 (sustituido)
82 00 035 827 (sustituido)
82 00 103 069 (sustituido)
82 00 454 895 (sustituido)
82 00 704 394 (actual)

Nº de artículo: 531 0404 10



Fig. 1: Versión anterior de metal



Fig. 2: Nueva versión de plástico

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la superficie de rodadura de la polea tensora 531 0404 10 de metal a plástico.

Durante la fase de modificación, es posible que las poleas tensoras se suministren tanto en la versión de metal como en la versión de plástico.

Nota:

A pesar de las diferentes versiones, ambas poleas tensoras pueden utilizarse sin restricciones en los vehículos indicados en los catálogos.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 06.2011

INA 0077

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

