



INFO TECHNIQUE



Différences d'aspect

du linguet réf. 422 0053 10

Constructeurs : Audi, Seat, Skoda, VW

Modèles :

Audi : A1, A3
 Seat : Altea, Ibiza, Leon
 Skoda : Fabia, Octavia, Superb
 VW : Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V,
 Golf VI, Jetta III, Passat (C3_),
 Polo (6R_), Polo (9N_)

Moteurs : 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,
 1.6 FSI

Référence : 422 0053 10

Références OE : 036 109 411 E
 036 109 411 G
 036 109 411 H
 036 109 411 J

Quand on remplace le linguet réf. 422 0053 10, il est possible de trouver montée sur le véhicule l'une ou l'autre des versions figurant sur les photos 1 et 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket propose le linguet illustré par la photo 1.



Photo 1 : modèle 1



Photo 2 : modèle 2

Le remplacement s'effectue toujours par jeu complet !

En cas de dysfonctionnement d'un ou de plusieurs linguets, il est recommandé de remplacer la totalité des linguets du moteur. Pour éviter des réparations répétées et des coûts supplémentaires en résultant, il est conseillé, en cas de panne, de toujours remplacer et le linguet et l'élément de compensation du jeu de soupape.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

