



SERVICE INFO – INA 0092



Utseendemässiga skillnader hos vipparm 422 0053 10

Tillverkare:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motorer:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Best. nr.:	422 0053 10
OE. nr.:	036 109 411 E 036 1 09 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Bild 1: Variant 1



Bild 2: Variant 2

Vid utbyte av vipparmar kan de varianter som visas i bild 1 och 2 förekomma.

Schaeffler Automotive Aftermarket erbjuder de vipparmar som visas i bild 1.

Utbyte görs alltid satsvis!

Vid fel hos en eller flera vipparmar skall alltid samtliga vipparmar i motorn bytas ut. Samtidigt med utbyte av vipparmar, bör alltid element för justering av ventilspel (lyftare) bytas ut, så att upprepade reparationer och höga reparationskostnader undviks.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0092