



SERVICE INFO – INA 0094




Optičke razlike kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0128 10

Model: Toyota Hilux, Fortuner
 Motor: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
 Kat. Br.: 535 0128 10
 OE broj: 27415-0L040



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0128 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

INA 0094

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

