



SERVICE INFO – INA 0107



Optičke razlike kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0241 10

Modeli:

Hyundai: Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson

KIA: Carens III, Ceed, Magentis

Motori: 2.0 CRDi, 2.2 CRDi

Kat. Br.: 535 0241 10

OE broj: 37322 27020



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat. Br. 535 0241 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slika 1) i nove izvedbe (Slika 2).

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Dvije izvedbe razlikuju se jedino po njihovom izgledu. Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0107