



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Kit de distribución modificado 530 0196 10

Fabricantes: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Modelos:

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Interstar, Primastar

Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro

Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Motores: 1.9 D

Nº de artículo: 530 0196 10

Referencias originales:

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF

16806-00QAJ

16806-00Q0A

Opel/Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408

31272975



Figura 1: 530 0196 10 - Kit de distribución INA con correa dentada 536 0278 10, polea tensora 533 0087 20 y tornillo del cigüeñal

Según el fabricante del vehículo, al sustituir la correa dentada en los modelos mencionados anteriormente de la marca Volvo es obligatorio cambiar también el tornillo del cigüeñal.

Por este motivo, el tornillo del cigüeñal forma parte del kit de distribución 530 0196 10 (figura 1).

Los demás fabricantes de vehículos mencionados no han realizado ninguna notificación en lo que respecta a este proceso.

A pesar de ello, se recomienda instalar el tornillo del cigüeñal suministrado en el kit también en esos casos.

En los modelos Volvo mencionados, el cambio del tornillo del cigüeñal está prescrito por el fabricante.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

