



## SERVICE INFO – INA 0114



# Změna napínací kladky 531 0203 20

Výrobci:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modely:	
Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motory:	1.6, 2.0, 2.0i
Obj. č.:	531 0203 20
OE č.:	06A 109 479 (nahrazeno) 06A 109 479 A (nahrazeno) 06A 109 479 B (nahrazeno) 06A 109 479 C (nahrazeno) 06A 109 479 F (aktuální)



Obrázek 1: 531 0203 20 - dosavadní provedení



Obrázek 2: 531 0203 20 - nové provedení

V rámci neustálého vývoje našich produktů byl změněn vzhled napínací kladky 531 0203 20.

Tato servisní informace ukazuje nový excentr (zvětšení v obrázku 2) pro upnutí ozubeného řemenu a optické rozdíly u obou provedení.

Napnutí ozubeného řemenu se provádí u změněné napínací kladky (obrázek 2) pootočením excentru pomocí speciálního nářadí (např. OE-č. T10020, Klann KL-0284-91).

V přechodové fázi mohou vznikat smíšené stavy zásob. Obě napínací kladky splňují technické specifikace a mohou být bez omezení používány pro výše uvedená vozidla.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

**Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko**  
**Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com  
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)  
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER  
**REXP**PERT