



## SERVICE INFO – INA 0114



# Ændring, der påvirker strammeremskive 531 0203 20

Bilernes  
producenter: Audi, Seat, Škoda, VW

Modeller:  
Audi: A3, A4  
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba,  
Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III  
Škoda: Fabia, Octavia, Superb  
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V,  
Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat,  
Polo, Sharan, Touran, Multivan/  
Transporter T5

Motorer: 1.6, 2.0, 2.0i

Best. nr.: 531 0203 20

OE-nr.: 06A 109 479 (udskiftet)  
06A 109 479 A (udskiftet)  
06A 109 479 B (udskiftet)  
06A 109 479 C (udskiftet)  
06A 109 479 F (ny)



Billede 1: 531 0203 20 – tidligere version



Billede 2: 531 0203 20 – ny version

Som en del af vores fortløbende indsats for at forbedre vores produkter, er der blevet foretaget ændringer på strammeremskiven med reservedelsnummer 531 0203 20.

Denne serviceinformation viser den nye knast (forstørret område af figur 2) til stramning af taktkæden, samt de visuelle forskelle på de to versioner.

Med den ændrede strammeremskive, (figur 2) strammes taktkæden ved at dreje knasten med et specialværktøj (f.eks. OE nr. T10020, Klann KL-0284-91).

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

Vi kan have blandede beholdninger i overgangsperioden. Begge strammeremskiver overholder de tekniske specifikationer og kan anvendes uden begrænsninger på de angivne køretøjer.